



Wegleitung

Bitte lesen Sie diese Wegleitung genau durch und beachten Sie sämtliche Hinweise.

Reissprüfung: Diese findet gemäss Aufgebot am 31. März oder 01. April statt.

Zur Reissprüfung ist folgendes Material mitzunehmen:

Übliche Reisswerkzeuge wie:

- Winkel, Gehrmasse
- Schmiegen (bis zu zwei Stück)
- Stahlmeter / Rollmeter
- Div. Bleistifte
- Gummi
- usw.

Die Reissprüfung dauert 1 Stunde. Es gelten die üblichen Prüfungsbedingungen.

Teilprüfung, praktische Arbeit:

Das Prüfungslokal ist am ersten Prüfungstag ab 06:30 Uhr (Beginn am Morgen) oder ab 13:10 Uhr (Für Kandidaten mit Beginn am Mittag) geöffnet. Die Prüfung dauert 1 ½ Tage.

Allgemeine Hinweise:

Benützen Sie bitte die offiziellen Parkplätze und erscheinen Sie rechtzeitig zur Prüfung. Das bsl-Parking ist nur mit Fahrzeughöhen bis 2,1m befahrbar. Für höhere Lieferwagen besteht auf dem Gelände kein Parkplatzangebot. Planen Sie daher genügend Zeit ein!
Mobiltelefone sind an der Prüfung verboten.

Es sind folgende Werkzeuge und Hilfsmittel mitzubringen:

- **Werkzeug:** Handwerkzeug, Putzhobel, Furniersäge¹ mit ca. 700mm langer Führungsleiste, Japansäge (auch Handsäge oder Feinsäge möglich)
- **Handmaschinen:** Lamello und Lamello Zeta inkl. Zubehör und 2mm und 4mm Aufsteckplatte (stehen auch zur Verfügung), Handbohrmaschine, Akkuschauber, Handhobelmaschine (für MdF GF), Handoberfräse mit Seitenanschlag, Handschleifmaschine (z.B. Rutscher) Sticksäge + Sägeblätter (für MdF GF)

¹ Es kann von Hand oder mit der Furnierfügemaschine gearbeitet werden.

- **Oberfräswerkzeug:** Fräser Ø 8 für Nut (in Mdf)
Bündig- oder Kopierfräser mit Anlaufring
- **Bohrer:** Langlochbohrer Ø 8 mm
Dübelbohrer Ø 5 und 8 (beide HW), 10 und Ø 12 mm
Beschlägebohrer Ø 35 mm (HW)
- **Hilfsmaterial:** Leim, Schleifpapier, Zulagen (8 Stk. à 180 mm, 24x24)
evtl. „Transportwägel“ oder zwei Böcke mit Platte

Folgendes Material ist mitzubringen:

- Das Furnier soll eher schlicht gewählt werden. Es ist von der Kandidatin resp. vom Kandidaten zu richten und an die Prüfung mitzubringen. Die in der Werkstoffliste unterstrichenen Masse sind mit Zumass zu richten.

Nr.	Bestandteil	Material		Stück	Länge	Breite	Dicke
	Bezeichnung				mm	mm	mm
Furnier (auf gleiche Materialdicke achten 0.6 bis 0.9)							
1M	Teil 1 und 3 dunkel	Laubholz dunkel		1	<u>400</u>	<u>250</u>	0.6-0.9
1M	Teil 2 hell	Laubholz hell		1	<u>500</u>	<u>280</u>	0.6-0.9
1M	Teil 4 hell	Laubholz hell		1	<u>250</u>	<u>120</u>	0.6-0.9
1M	Gegenzug	Laubholz		1	<u>500</u>	<u>400</u>	0.6-0.9
Zusatz / Hilfsmaterial							
	Reisslatte	Mdf oder Hartholz		1	700	ca. 100	ca.12

- Die Plattenmaterialien, das Massivholz und die Beschläge werden vom VSSM an der Prüfung abgegeben.

Im Übrigen gelten die üblichen Prüfungsbedingungen

Die Prüfungskommission wünscht allen Teilnehmern/innen viel Erfolg und alles Gute zur bevorstehenden Prüfung!

Urs Schenk
Leiter Teilprüfung